

Felgränser i °C för temperaturmätinstrument. Bimetalltermometrar

Visningsområde °C	Indelning °C	Mätområde °C	Felgränser °C	
			För noggrannhetsklass	
			1	2
-20/+40	1.0	-10/+30	1	2
-20/+60	1.0	-10/+50	1	2
-30/+50	1.0	-20/+40	1	2
-30/+70	1.0	-20/+60	1	2
-40/+40	1.0	-30/+30	1	2
-40/+60	1.0	-30/+50	1	2
0/+60	1.0	+10/+50	1	2
0/+80	1.0	+10/+70	1	2
0/+100	1.0	+10/+90	1	2
0/+120	2.0	+10/+110	2	4
0/+160	2.0	+20/+140	2	4
0/+200	2.0	+20/+180	2	4
0/+250	5.0	+30/+220	2.5	5
0/+300	5.0	+30/+270	5	10
0/+400	5.0	+50/+350	5	10
0/+500	10.0	+50/+450	5	10
0/+600	10.0	+100/+500	10	15