

Mätinstrument  
för temperatur,  
tryck, fukt och flöde

SL

# INGENJÖRSFIRMA SIXTEN LARSSON AB

Telefon: 0431-106 18  
Telefax: 0431-829 81  
Brandsvigsgatan 7  
262 73 Ängelholm  
www.sixtenlarssonab.se



## Digital hygro-/termometer DHT31

Med daggpunktvisning

Batteriutförande.

### Användningsområde:

Galleri, museer, kyrkor, kontor, lagerhallar,  
simhallar, bostäder, växthus o.s.v.

## TEKNISKA DATA

### Mätområde

Temp.: -40.0 till 70.0°C.  
Fukt: 0 till 99 % Rf.

### Upplösning

0.1°C resp. 0.1 % Rf.

### Noggrannhet

Temp.: +/- 0.5°C.

Fukt: +/- 3 % (20 – 80 %) övrigt +/- 4 %.

### Arbetstemperatur

-40/+70°C.

### Batterilivslängd

Cirka 1000 timmar vid daglig användning.

### Batteri

2 x 1.5 Volt AAA size.

### Batteriubyte

Byt batteri när "BAT" kommer upp i teckenfönstret.

### Dimension

170 x 50 x 17 mm.

### Vikt

100g (inkl. förpackning).

### Funktioner

Max/Min/HOLD-funktion, daggpunkt, våt temperatur,  
kalibrerbar, °C/°F omkopplingsbar.

### Min-/ maxvärdelagring

Det lägsta och det högsta värdet blir lagrat.

### HOLD

Det aktuella värdet blir "frost".

### Auto-Off-Funktion

För att aktivera Auto-Off-funktionen tryck på  
CLEAR/AUTO tangenten i cirka 3 sek. I tecken-  
fönstrets vänstra sida står det nu AUTO OFF,  
instrumentet stängs av efter cirka 15 minuter.  
För att koppla ur denna funktion tryck åter igen  
cirka 3 sek. på CLEAR/AUTO tangenten.

### Daggpunkt/våt temperatur

Tryck på Td/Tw tangenten.

I teckenfönstret visas nu två rader en för daggpunkten  
och en för våt temperatur (Wetbulb).