



Trådlös termometer.

Typ: TFA 30.3040.IT

Trådlös överföring av utetemperaturen, max 80 m.

Levereras med en givare.

Mätområde: Ute -20/+60°C, Inne -10/+60°C.

Min- och maxfunktion. Kan hängas eller ställas.

Givare typ: 303164IT, 2 x 1.5V AAA Batteri.

OBS! Levereras utan batteri.

Basstation: 84 x 30 (60) x 110 (118) mm.

Vikt: 85g.

Batteri: 2 x 1.5V AA.

OBS! Levereras utan batteri.



Digital termometer

Typ: TFA 30.1020

Mätområde: Inne: -10/+50°C, Ute: -50/+60°C.

Med max-/minfunktion. Omkopplingsbar: °C/°F.

Kan hängas eller ställas.

Färg: Silver.

Batteridrift: 1.5V.

Dimension: 105 x 65 x 20 mm. Vikt 105g.

Kabellängd: Cirka 3 meter.



Digital termometer

Typ: TFA 30.1009

Mätområde: Inne: -10/+50°C, Ute: -50/+70°C.

Med max-/minfunktion. Omkopplingsbar: °C/°F.

Kan hängas eller ställas.

Färg: vit.

Batteridrift: 1.5V.

Dimension: 110 x 70 x 20 mm. Vikt 105g.

Kabellängd: Cirka 3 meter.