

Mätinstrument
för temperatur,
tryck, fukt och flöde

SL

INGENJÖRSFIRMA

SIXTEN LARSSON AB

www.sixtenlarssonab.se



Digital hygro-/termometer DHT31

Med daggpunktvisning
Batteriutförande.

Användningsområde:

Galleri, museer, kyrkor, kontor, lagerhallar,
simhallar, bostäder, växthus o.s.v.

TEKNISKA DATA

Mätområde

Temp.: -40.0 till 70.0°C.
Fukt: 0 till 99 % Rf.

Upplösning

0.1°C resp. 0.1 % Rf.

Noggrannhet

Temp.: +/- 0.5°C.
Fukt: +/- 3 % (20 – 80 %) övrigt +/- 4 %.

Arbetstemperatur

-40/+70°C.

Batterilivslängd

Cirka 1000 timmar vid daglig användning.

Batteri

2 x 1.5 Volt AAA size.

Batteriutbyte

Byt batteri när "BAT" kommer upp i teckenfönstret.

Dimension

170 x 50 x 17 mm.

Vikt

100g (inkl. förpackning).

Funktioner

Max/Min/HOLD-funktion, daggpunkt, våt temperatur,
kalibrerbar, °C/°F omkopplingsbar.

Min-/ maxvärdelagring

Det lägsta och det högsta värdet blir lagrat.

HOLD

Det aktuella värdet blir "frost".

Auto-Off-Funktion

För att aktivera Auto-Off-funktionen tryck på
CLEAR/AUTO tangenten i cirka 3 sek. I tecken-
fönstrets vänstra sida står det nu AUTO OFF,
instrumentet stängs av efter cirka 15 minuter.
För att koppla ur denna funktion tryck åter igen
cirka 3 sek. på CLEAR/AUTO tangenten.

Daggpunkt/våt temperatur

Tryck på Td/Tw tangenten.
I teckenfönstret visas nu två rader en för daggpunkten
och en för våt temperatur (Wetbulb).