



Trådlös termo-/hygrometer

Typ: TFA 30.3013.IT 868MHz.

Trådlös överföring av temperaturen och luftfuktigheten utomhus, max 100 meter.

Levereras med en givare (max 3 givare).

Visning av temperatur och luftfuktighet inomhus, komfortzon, maximum- och minimumvärde (för temperatur med tid och datum av mätningen)

Mätområde: Ute -40/+60°C, Inne -10/+60°C, omkopplingsbar °C/°F.

Mätområde luftfuktighet: 1 ... 99 % Rf.

Klocka, datumvisning, tidszon +/- 9 timmar.

Kan hängas eller ställas.

Tillbehör: Utomhusgivare för temperatur och luftfuktighet typ: SL303144 IT.

Batteri: Basstationen: 3 x 1.5V AA och givaren: 2 x 1.5V AA.

138 x 106 x 38 mm och givaren 160 x 43 x 28 mm.

Färg: Basstationen svart och givaren grå av plast.

Vikt: 470g.